

## CECU informa sobre problemas de recalentamiento en algunas lavadoras Aspes

**CECU quiere informar a los consumidores de la existencia de algunos modelos de lavadoras de la marca Aspes que producen un calentamiento anormal en la zona del programador. Podrían estar afectadas alrededor de 5.500 unidades.**

Según ha informado a CECU la empresa Brandt Industries S.A., fabricante de las lavadoras comercializadas en España (y en otros Estados de la Unión Europea) bajo la marca **Aspes**, se está llevando a cabo un procedimiento de identificación y reparación de algunos modelos de **lavadoras de carga superior**. Concretamente, **los modelos afectados** son los referenciados **LA-143CS** y **LA-343CS** con número de serie comprendido entre el **050700000** al **060899999** (fabricados entre Julio de 2005 y Agosto de 2006).

Según la empresa, alrededor de **5.500 lavadoras** (de las cuales ya están identificadas un millar) **presentarían problemas** al producirse un **calentamiento anormal** en la zona del programador en determinadas circunstancias. En concreto, el riesgo podría darse en algunos de los programadores **a partir de unos 500 ciclos de lavado** (un término medio de dos años y medio de uso) y cuando el lugar donde se instala la lavadora no cuenta con las medidas de protección adecuadas.

Brandt Industries ha informado también a CECU de que ha iniciado acciones para la resolución del problema, destacando entre ellas la sustitución del programador defectuoso por uno nuevo en fabricación, la retirada de los productos defectuosos en stock y la notificación a las autoridades de consumo, a los servicios de asistencia técnica, a los distribuidores mayoristas y a las tiendas. También se informará a los consumidores a través de anuncios en prensa.

Cualquier consumidor con una lavadora de los modelos mencionados podrá **dar parte** a la empresa a través del **teléfono 902 996 546** (operativo a partir de la próxima semana) o de la dirección de **correo electrónico [lavadoras.carga.superior@aspes.com](mailto:lavadoras.carga.superior@aspes.com)** para que se proceda a reparar el electrodoméstico. CECU ha instado también a la empresa a que facilite un número gratuito para los consumidores afectados, lo cual será estudiado por el fabricante.

**21 de septiembre de 2007**  
**Gabinete de prensa de CECU**